

# CONTRÔLE DE LA PRESENCE DE FER SUR LE LINGE

Mettre quelques gouttes du Réactif **FER 1** sur le linge à analyser, puis ajouter le réactif **Fer Spot Tester** , attendre 30 secondes.



Absence/faible  
présence de fer

**PAS D'ACTION**



Présence  
moyenne de fer

**A CONTROLER  
REGULIEREMENT**



Présence  
importante de fer

**ACTION A  
METTRE EN PLACE**

**WATER KITS SUPPLY**

**ZT Pyrène Aéro Pôle - Téléport 3 - 65290 Juillan - FRANCE**

**Tél : + 33 5 62 95 17 94 Fax: + 33 5 62 95 34 27 Email : [contact@water-kits.fr](mailto:contact@water-kits.fr)**