Fer fr

Coffret ultrasensible pour la détermination pour la gamme de 0,01-0,20 mg/L Fe

Méthode:

Complexe de fer et de triazine

Contenu du coffret (*remplissage) :

suffisant pour 300 déterminations

100 mL Fe-1*

2 x 23 g Fe-2* 2 cuves avec bouchon à visser

1 cuillère de mesure de 85 mm* 1 bloc comparateur

1 disque comparateur à couleurs Fer

1 récipient en plastique pour l'échantillonnage

Indication de danger :

Ce test ne contient aucun produit dangereux devant être spécialement étiqueté comme tel.

Mode d'emploi:

- 1. Placer le bloc comparateur dans l'emplacement prévu du coffret.
- 2. Insérer le disque comparateur à couleurs.
- 3. Ouvrir les deux cuves, les rincer plusieurs fois avec l'échantillon d'eau à analyser et les remplir jusqu'à la graduation avec l'échantillon.
- 4. Ajouter 10 gouttes de Fe-1 dans la cuve placée à droite dans le bloc comparateur, fermer et mélanger.
- 5. Ajouter 1 cuillère de mesure remplie à ras bord de Fe-2 dans la cuve placée à droite, fermer et agiter plusieurs fois. Attendre 3 min.
- 6. Lecture du résultat : en regardant par au-dessus, tourner le disque jusqu'à l'obtention d'une coloration identique. Lire la teneur dans l'encoche de la face avant du bloc comparateur. Des valeurs intermédiaires peuvent être estimées.
- 7. Après usage, rincer soigneusement les deux cuves et refermer.
- 8. La teneur en ions de fer(II) est déterminée en effectuant le test sans Fe-2.

Cette méthode ne convient pas pour l'analyse de l'eau de mer.

Elimination des déchets :

Les échantillons d'analyse utilisés peuvent être envoyés à l'évier avec de l'eau du robinet avant leur traitement à l'unité locale de traitement des eaux.

Interférences :

Les ions cuivre interfèrent en concentration supérieure à 0,3 mg/L par formation d'un complexe aris-violet.

Les ions nickel en concentration supérieure à 0.5 mg/L réduisent les valeurs obtenues.

Les ions cobalt et molybdate en concentration supérieure à 0,5 mg/L forment un complexe jaune et perturbent la détermination du fer.

Les ions nitrites donnent une coloration jaune-rouge à la solution et gênent en concentration supérieure à 20 mg/L par décalage de la couleur.

La température de l'échantillon doit être comprise entre 15 et 30 °C. En dehors de ce domaine, on risque d'obtenir des résultats sous-estimés.

Table de conversion :

mg/L Fe	mmol/m ³
0,01	0,18
0,02	0,36
0,03	0,54
0,04	0,72
0,05	0,90
0,07	1,25
0,10	1,8
0,15	2,7
0,20	3,6





WATER KITS SUPPLY Téléport 5 65290 Juillan - France Tel: +33(0)5 62 95 17 94 email: contact@water-kits.fr Web: www.water-kits.fr