



Mode opératoire

REF TURBTUB

Mesure Turbité


Version 01-12-2022



1. Tenir le tube verticalement sur une surface blanche et regarder vers le fond.



2. Remplir le tube petit à petit avec l'effluent jusqu'à ce que les cercles noirs au fond du tube ne soient plus visibles.



3. Lire la graduation correspondant à la hauteur de l'échantillon dans le tube.

Ceci représente la turbidité en unités PPM ou NTU.

Rincer le tube après utilisation. Les éventuels dépôts peuvent être éliminés en utilisant un détergent domestique.